

FOTOS GESTIÓN ALMENDROS

MES NOVIEMBRE



-
- SE SOLICITÓ A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO REALIZAR UNA PRUEBA DE GEÓFONO PARA ENCONTRAR POSIBLES FUGAS IMPERCEPTIBLES, DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACIÓN OBSERVÓ UN INCREMENTO EN LA FACTURA DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO.

EL GEOFONO ENCONTRO
FUGA EN LA CASA NO. 1
A NIVEL DEL MEDIDOR DE
AGUA LA EMPRESA
ACUASUR LA REPARO Y
EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO SELLO
Y DEJO EL LUGAR COMO
ESTABA





LA PRUEBA DE GEOFONO MARCO FUGA EN LA CAJA DE VALVULA EN
LA ESQUINA DE LA CASA NO. 07

-
- A PESAR DE QUE LOS CINCO HUECOS EXCAVADOS SIGUEN BROTANDO AGUA, Y DE QUE LA EMPRESA ACUASUR HA VALIDADO EL SITIO EN TRES OCASIONES (TOMANDO MUESTRAS DE AGUA QUE ARROJARON RESULTADOS POSITIVOS DE CLORO), AÚN NO SE HA LOGRADO LOCALIZAR EL PUNTO EXACTO DE LA FUGA.





EVIDENCIA PRUEBA DE CLORO
AL AGUA QUE SURGE DE LOS
HUECOS EXCAVADOS

LA ADMINISTRACIÓN LLEVA LA IMPRESORA A REPARACIÓN FOTO EVIDENCIA DE REPUESTO CARTUCHO QUE SE CAMBIO





SE INSTALAN TUBOS ALOGENOS EN LOS PARQUEADEROS QUE PRESENTABAN DAÑOS EN LAS ILUMINACIÓN.

QUEDA
FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE
804 A Y 904 A



QUEDA FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE 804



SE REALIZÓ LA
REPARACIÓN DE LA
BALDOSA EN MAL
ESTADO AL
INGRESO DEL
ASCENSOR TORRE A






SE INSTALA
PLAQUETA PARA
AGARRE Y SE
PEGAN LAS
BALDOSAS
ENTRADA
ASCENSOR TORRE
A



EMPRESA RIGHA REALIZA REEMPLAZO DE REPUESTO AL ASCENSOR DE LA TORRE A



Fuente RKP para Citofonia y luz de emergencia esta es la nueva



ESTA ES LA QUE SE CAMBIO





EL CONJUNTO COMPRA 1 MESA Y 6 SILLAS RIMAX

EMPRESA FUMIGADORA MAX REALIZA FUMIGACIÓN ZONAS COMUNES TORRE B



EMPRESA FUMIGADORA MAX REALIZA FUMIGACIÓN ZONAS COMUNES TORRE A



FUMIGACIÓN ZONAS COMUNES



FUMIGACIÓN CAJAS Y ALCANTARILLAS







JARDINERÍA, TRABAJOS REALIZADOS EN DURANTAS ARBUSTIVAS

- MANTENIMIENTO DE DURANTAS ARBUSTIVAS EN MURO PERIMETRAL PRINCIPAL:
- UBICACIÓN: FRENTE DE LAS CASAS, DESDE LA CASA NO. 1 HASTA LA CASA NO. 7.
- TRABAJO REALIZADO: PODA, FORMACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS DURANTAS.



TRABAJOS REALIZADOS EN DURANTAS ARBUSTIVAS

- MANTENIMIENTO DE DURANTAS ARBUSTIVAS EN MURO PERIMETRAL SECUNDARIO:
- UBICACIÓN: MURO PERIMETRAL DESDE LA CASA NO. 07 HASTA LA CASA NO. 23, EN LA VÍA HACIA LOS PARQUEADEROS DE LAS TORRES.
- TRABAJO REALIZADO: PODA, FORMACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL.



-
- MANTENIMIENTO DE CERCOS VEGETALES DE LAS TORRES:
 - UBICACIÓN: CERCOS QUE RODEAN LA TORRE A Y LA TORRE B.
 - TRABAJO REALIZADO: PODA, PERFILADO Y LIMPIEZA DE LOS SETOS. ADICIONALMENTE, SE LES APLICÓ UREA COMO FERTILIZANTE PARA PROMOVER SU CRECIMIENTO SALUDABLE Y VIGOROSIDAD.



BA BIOAGROSEM SAS
VIDA PARA EL CAMPO

UREA

FERTILIZANTE SIMPLE N PARA APLICACIÓN AL SUELO
GRANULADO
PARA USO EN JARDINERÍA

REGISTRO DE VENTA ICA No. 11219
A NOMBRE DE BIOAGROSEM S.A.S

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

NITRÓGENO TOTAL (N)	46%
Nitrogeno Urelco (N)	46%
Biuret	0,8%
Humedad Máxima	1,6%

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE FERTILIZANTE ES RECOMENDABLE
LA PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO, CON BASE EN ANÁLISIS DE SUELOS
O DEL TEJIDO FOLIAR.

PESO NETO **1 KILO**

PRODUCCIÓN POR:
CALLE 128-100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

IMPORTADO POR:
NUTRICIÓN DE PLANTAS
CALLE 128-100-100
TEL: 252221
BOGOTÁ, COLOMBIA

DISTRIBUIDO POR:
BIOAGROSEM SAS
BOGOTÁ 50-197
TEL: 2500889 - 250148950
BOGOTÁ, COLOMBIA

ADICIONAL EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO REALIZA
CONSTANTEMENTE EL EMBELLECIMIENTO DE LOS
JARDINES Y ÁREAS COMUNES.





LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
U.A.R Y SHUTS TORRES A Y B

- **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUNTOS DE RESIDUOS:
- ELEMENTOS ATENDIDOS:
- UTB (UNIDAD TÉCNICA DE RESIDUOS).
- SHUTS DE BASURA.
- CANECAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA TORRE A Y LA TORRE B.


- FRECUENCIA: LAVADO Y LIMPIEZA DIARIA.
 - PRODUCTO UTILIZADO: INDUFREE (PARA DESINFECCIÓN Y CONTROL DE OLORES).
 - TRABAJO REALIZADO: LAVADO, DESINFECCIÓN Y APLICACIÓN DE PRODUCTO DESINFECTANTE.
 - OBJETIVO CUMPLIDO: MANTENER ESTOS PUNTOS LIMPIOS, ORGANIZADOS Y CON UN OLOR AGRADABLE,
 - CONTROLANDO LOS RIESGOS SANITARIOS DADA LA CONSIDERABLE Y CONSTANTE GENERACIÓN DE RESIDUOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL.
-

LIMPIEZA DE SENDEROS Y ENTRADA A LAS TORRES A Y B



LIMPIEZA DE Y DESMANCHADO DE JUNTAS

- MANTENIMIENTO DE SELLADO Y LAVADO DE JUNTAS
- ÁREA DE TRABAJO: PISOS DEL N° 1 AL N° 10 DE LAS TORRES A Y B.
- DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA PROFUNDA Y LAVADO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y SELLADO PARA ELIMINAR SUCIEDAD, MOHO Y RESIDUOS, ASEGURANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ASPECTO.





MANTENIMIENTO
DE RUTAS DE
EVACUACIÓN



PASAMANOS:
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
DE BARANDALES
Y PASAMANOS
EN ESCALERAS Y
ÁREAS COMUNES
PARA
GARANTIZAR
HIGIENE Y
SEGURIDAD AL
TACTO.



GRADAS DE
EMERGENCIA:
LIMPIEZA
EXHAUSTIVA DE
ESCALONES,
DESCANSOS Y
RELLANOS DE
TODAS LAS
ESCALERAS DE
EMERGENCIA.

FUMIGACIÓN HORMIGAS Y ÁCAROS QUE AFECTAN LAS PLANTAS DEL CONJUNTO



FUMIGACIÓN ÁCAROS QUE AFECTAN LAS PLANTAS DEL CONJUNTO



DECORACIÓN NAVIDAD Y ELABORACIÓN DEL PESEBRE





DECORACIÓN NAVIDAD PUERTAS VEHICULAR